

HP Z820 Workstation + Mac OS X Yosemite/El Capitan

Beitrag von „crashT“ vom 30. April 2016, 16:47

Hallo Ralf, das kann ich dann machen.

Anderes Problem ist noch, das mir nur die Hälfte meine Speicherbänke (RAM) angezeigt werden.

LAN:

- Intel 82574L Gigabit Network Connection
- Intel 82579LM (Lewisville) Gigabit Ethernet Controller

DVD-RAM:

- hp DVD-RAM GH82N

Audio:

- Intel Patsburg PCH - High Definition Audio Controller [C0]

USB:

- USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
- Intel(R) C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller
- C600/X79 series chipset USB2 Enhanced Host Controller
- USB-Massenspeichergerät / Flash Card Reader/Writer

Ich hab jetzt auch mal nach den Systemwerten allgemein geschaut.

CPU: 2 x 2,59GHz Unbekannt ?? (insgesamt 16 Kerne passt)

eigentlich 2x Intel Xeon E5-2670 2600.0 MHz

GPU: HP Quadro 2000 1024MB (**passt**)

RAM: 96 GB 1333 MHz DDR3 (**passt**)

Bezüglich USB3 Ports, hilft mir das hier unter Umständen weiter:

Nach "[Stop - Noch'n Beispiel](#)" suchen. Tyan S7050 Board hat genau die gleichen Bezeichnungen EUSB und USBE

Aktuelles: Nein, hat leider nicht geholfen?!!