

Erledigt

USB Ports nicht aktiv

Beitrag von „YogiBear“ vom 5. Mai 2016, 11:34

Ähm, nein. Egal wie groß das andere Forum sein mag, dein Board hat bereits eine DSDT. Diese ist zwar für Windows ausgelegt, aber sie ist bereits wie auch diverse SSDTs im BIOS hinterlegt. Da mittels DSDT dem Betriebssystem mitgeteilt wird welche Geräte vorhanden sind und wie sie angesprochen werden sollen, wäre es also sinnvoll die vorhandene zu extrahieren (bei Clover ist besonders einfach: beim Clover-Bootscreen F4 drücken und schon wird die DSDT sowie die SSDTs in "Cloverpfad"bzw"EFI"/Clover/ACPI/origin abgelegt) und anzupassen. In den Ozmosis-BIOS-Mods ist bereits eine angepasste DSDT enthalten, wobei ein wenig Feintuning trotzdem möglich ist.

Bei El Capitan kommt noch hinzu, dass Apple den kompletten USB-Stack (also die betriebssysteminterne Steuerung und Verwaltung der USB-Anschlüsse) neugeschrieben und sich dadurch die Variablen im Namen änderten. Dh. eine unter Mavericks oder Yosemite funktionierende DSDT wird hinsichtlich USB-Anschlüssen unter EC Probleme haben...