

Erledigt

Dell Latitude E6400 OSX 10.9 Mavericks

Beitrag von „lhanke28“ vom 5. Mai 2016, 14:55

Das ist doch immerhin schon mal was, jetzt gilt es einige USB spezifische Bootparameter auszuprobieren um die KP zu verhindern. USBLegacyOff=Yes wäre einer davon.