

Erledigt

USB Ports nicht aktiv

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 6. Mai 2016, 22:03

Probiere mal diese DSDT. Sie kommt in den Clover/ACPI/patched-Ordner der EFI. Aber das weißt du sicherlich.

[DSDT_patched_kavka83.zip](#)

Und diese Dateien kommen in das Clover/kext-Verzeichnis.

[FakePCIID_XHCIMux.kext.zip](#)

[FakePCIID.kext.zip](#)

Berichte mal bitte welches Ergebnis rausgekommen ist.