

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „Barth1998“ vom 8. Mai 2016, 17:46

VT-d ist leider im BIOS grau hinterlegt kann das nicht ändern kann es an dem auch liegen

Und ich erstelle jetzt erst mal ein yosemite USB Stick vielleicht habe ich ja mehr Glück

Nvram Reset habe ich gemacht ohne Erfolg