

Erledigt

H81M-D2V installation problem

Beitrag von „griven“ vom 8. Mai 2016, 18:54

Wenn Vt-d grau hinterlegt ist heißt das, dass der Prozessor das Feature nicht anbietet kannst Du also getrost als Fehlerquelle ausschließen.