

Erledigt

Nach Update kein booten mehr möglich

Beitrag von „al6042“ vom 15. Mai 2016, 15:46

Ich kenne jetzt das L530 nicht persönlich, aber es scheint ja doch auch einige Parallelen zu meinen T530 zu besitzen.

Deswegen habe ich mal ein paar Clover Settings von meinem Gerät in deine Config.plist eingebaut, damit du es eventuell damit mal testen kannst.

Sichere vorher aber deine eigene, damit man darauf zurückgreifen kann, falls es nicht funktioniert.