

**Erledigt**

## **H81M-D2V installation problem**

**Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2016, 14:33**

Wie sieht den deine Config.plist aus.

Hast du dort auch die ganzen USB-Patche eingebunden? z.B. für die Aufhebung der Port-Anzahl-Grenze?

Ist in der Config.plist eingetragen, dass die Kexte aus der EFI auch injected werden?

Ansonsten kannst du gerne mal die Kombi mit den FakePCIID-Kexten anstatt dem USBInjectAll testen...