

Erledigt

Installation mit Clover geglückt; Bootproblem

Beitrag von „GLuko“ vom 22. Mai 2016, 09:07

Morgen, meinte, wie ich ein Screenshot machen kann.

Das mit dem Mounten habe ich versucht. Mit der SSD und dem Stick. Nach der Auswahl des Datenträgers und Neustart des Configurators kommt die Fehlermeldung: Confi.plist not found. Zumindest auf dem Stick müsste ja eine sein.