

Erledigt

Installation mit Clover geglückt; Bootproblem

Beitrag von „al6042“ vom 27. Mai 2016, 16:34

Das ist normalerweise der Part der DSDT...

Der Inject macht nichts weiter als die HD4600 Infos in das Apple-"Umfeld" einzufügen...

Du hast sowohl DSDT, als auch Config.plist aus dem obigen Post im Einsatz?

Dann aktiviere doch mal den Haken und schaue wie es weiter geht...

Clover ist aber auch auf der Partition mit OSX installiert und Windows an SATA0 angeschlossen und im UEFI-Modus installiert?