Erledigt {Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von "steff89" vom 6. Juni 2016, 14:55

Hallo,

ich habe nun auch eine alternative Anleitung für Clover hinzugefügt. Hier läuft auch die interne Soundkarte ALC1150 ohne Probleme. Ich habe dafür den AppleALC.kext genutzt, um das Problem mit "kein Audio nach Sleep" zu lösen habe ich den CodecCommander.kext von RehabMan genutzt (UpdateNodes muss auf True gestellt sein)

PS. Würde mich über Rückmeldung freuen ob die Clover Anleitung verständlich ist, bzw. falls jemand noch Fehler entdeckt auch gerne melden

Viele Grüße, Steffen