CPU wird unter Belastung zu Heiss

Beitrag von "Fantomas" vom 19. Juni 2016, 13:02

Bedeutung Pieptöne, siehe hier:

http://www.biosflash.com/bios-pieptoene.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Liste der BIOS-Signalt%C3%B6ne

Glaube aber, das die CPU einen langsamen Tod hinter sich hat.

