

Erledigt

CPU wird unter Belastung zu Heiss

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. Juni 2016, 13:43

Hast du mal das BIOS zurück geflasht? Ansonsten natürlich minimale Konfiguration d.h. Nur nichts anschließen außer CPU, Mainboard, PSU, 1 RAM Riegel (verschiedene Slots durchprobieren), Case. Wenn alles das angeschlossen ist: PSU vom Strom abstecken, Mehrmals lange Power Button und Reset Button drücken, CMOS reset machen. Dann Strom wieder anschließen und hoffen das man ins BIOS kommt.

Als letztes Empfehle ich dir auch noch einmal das ganze für eine Nacht stehen zu lassen und am nächsten Tag weiter zu machen weil man 1. sich dann wieder besser konzentrieren kann 😊 und 2. Wenn es ein dauerhaftes CPU Überhitzungsproblem gab, die CPU **manchmal** nach KOMPLETTEN wieder abkühlen und etwas Ruhe wieder will. Vielleicht hat sich auch nur irgendwo Staub hingesezt... Versuch doch mal die Kontakte auf dem Mainboard bisschen auszupusten (z.b mit Kompressed Air)
Ich wünsche dir viel Glück!