

**Erledigt**

## **Clover bootet nur von USB statt SSD**

**Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Juni 2016, 13:09**

Es könnte auch sein dass du die Bootreihenfolge im BIOS/UEFI ändern musst, also die Systemplatte auf Platz 1 setzen.

Dann gibt es noch die Möglichkeit Clover mit den vorhandenen Platten vorzustellen, das erreicht man unter Clover Boot Optionens unter "Add Clover boot options for all entries".