

Erledigt

Probleme mit dem HP 8460p

Beitrag von „al6042“ vom 23. Juli 2016, 11:20

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Ich habe deinen Post tatsächlich in einen neuen Thread verschieben müssen, da es bei dem anderen Vorgang ja um eine Anleitung explizit für das 8470p ging und du hier ja von nachfolgenden Problemen sprichst, die mit der Anleitung zum Teil nichts zu tun haben.

Meine erste Bitte an dich ist: Trage deine Hardware-Details bitte entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich" ein.

Dann:

Wenn du WLAN-Karten einbaust, die nicht auf der BIOS-Whitelist deines Gerätes stehen, können wir dir nicht helfen... Hierzu musst du in den einschlägigen Mod-Bios-Foren recherchieren oder ggf. eine dedizierte Anfrage stellen.

Achte aber darauf, dass du dir auch erklären lässt, wie auf dem Gerät ein solches Mod-Bios geflasht werden kann... u.U. benötigt man dazu spezielle Hardware...

Dann hast du eine Anleitung vom Tomaten-Heiner mit dem HP ProBook Installer gemischt?

Aus meiner Erfahrung heraus, ist die Mischung als bedenklich einzustufen... 😊