

Erledigt

Hilfe Installation El Capitan: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 5-EU Mainboard (Rev.1.0)

Beitrag von „ralf.“ vom 24. Juli 2016, 03:04

Wenn die SSD nicht erkannt wurde lag das oft an einfachen Dingen. Der Stromanschluß war nicht richtig drauf, Das Datenkabel saß nicht richtig.

ACHI war im Bios nicht aktiviert (Die SSD wird ja keine mit NVMe sein, sonst bräuchtest du da noch einen Kext).

Im Installationsprogramm kann man ja oben unter Utilities das Programm Disk Utility aufrufen. Und da drin müsste die SSD ja zu sehen sein.

Hab hier noch eine config.plist die ich ein bisschen angepasst habe.