

Erledigt

Dell XPS L501x

Beitrag von „Wikkithell“ vom 31. Juli 2016, 19:24

Okay. Ich werde mich mehr einlesen. Scheinbar habe ich immer noch keinen richtigen Durchblick. Ich halte euch auf dem laufenden! 😊

EDIT:

So.. habe jetzt alles soweit hinbekommen.

Bei der Installation (Sämtliche Bootflags -v -x USBBusFix=Yes etc.) ausprobiert.

Leider kommt immer "Still waiting for root device".

Nach langem googlen, bin ich auf die Idee gekommen das es an meinen USB 3.0 Ports liegen könnte.

Hier brauche ich die GenericUSBXHCI.kext.. Diese muss quasi in das Image mit eingebunden werden.

Jetzt bekomme ich aber meine Virtualbox nicht mehr ans laufen um mich darum zu kümmern.

Hat jemand eine Idee wie ich mein USB 3.0 Problem lösen könnte?

USB 2.0 Ports sind nicht vorhanden! Lediglich zwei 3.0 Ports..