

Erledigt

USB Geräte werden an 4 Ports nicht erkannt!

Beitrag von „Brumbaer“ vom 31. Juli 2016, 01:20

Es wäre trotzdem schön sicher zu sein, dass die Hardware hin ist.

Falls du einen USB Stick mit einer Clover Installation hast sprich EFI Partition mit EFI Ordner, Clover Ordner usw.

Steck ihn in einen der USB Anschlüsse von denen du weist , dass er geht.

Starte den Rechner und gehe ins BIOS oder drücke die Taste mit der man das Bootlaufwerk wählt (meist F8 oder F11, steht aber auch im Startbildschirm des BIOS). Taucht der Stick als mögliche Auswahl auf, funktioniert der Port und die Clover Installation ist soweit ok, dass man einen vermutlich kaputten Anschluss testen kann.

Also Rechner aus, Stick in einen vermutlich kaputten Anschluss und auf ein neues. Ist der Anschluss kaputt wird der Stick nicht als Bootauswahl erscheinen.

Das Ganze passiert vor Clover und OS X, es kann dann also nicht an der Software liegen und dann wirst du einen neues mobo brauchen - aber ich nehme an, dass du davon eh schon ausgehst.

Du kannst dann auch noch mal das CMOS RAM vom BIOS zurücksetzen. Ich erwarte nicht, das es hilft, aber man hat es auf jeden Fall probiert 😊