

Erledigt

WIFI Lenovo B50_70 El Capitan 10.11.5

Beitrag von „Metalhead“ vom 5. August 2016, 21:03

[@CrusadeGT](#)

Wenn das teil mit eingebauter Karte startet/hochfährt wird sie wohl in der Liste stehen, zumal es eine von IBM ist.

Ansonsten wäre beim booten mit der 1802 Fehlermeldung schluss und ein Mod Bios wäre nötig