

Erledigt

Dell PowerEdge T20 - Triple Boot Wunder

Beitrag von „Kaffebecher“ vom 8. September 2016, 17:36

Hast du noch eine andere USB 3.0 Möglichkeit gefunden?

Habe Probleme beim boot von 10.10. Installation ist über Clover nach der Anleitung [Installation von OS X Yosemite mit Clover](#) und den Informationen aus dem Thread erfolgt.

Nach initialen Boot ins Betriebssystem, war alles extrem laggy. Habe dann Ethernet FakeSMC NullCPUMangement sowie HFSPlus.efi ausgetauscht sowie Nvidia Web Driver (346.02.03f01) installiert. Nun haengt er beim boot.

letzten 4 Zeilen:

```
Sound assertion in AppleHDADriver at line 1540
Sound assertion in AppleHDADriver at line 2200
Sound assertion in AppleHDADriver at line 199
**** [IOBluetoothHCIController][SearchForTransportEventTimeOutHandler] -- Missing Buetooth
Controller Transport!
Irgendwas mit AppleHDADriver also.. mal in Safe mode -x gebooted um ohne kexts zu booten.
```

Dann wieder

```
**** [IOBluetoothHCIController][SearchForTransportEventTimeOutHandler] -- Missing Buetooth
Controller Transport!
```

----- nach ca 30 minuten gefummel werd ich nochmal neu installieren und dann jeweils eine [kext installieren](#) und rebooten um nach ausschussverfahren zu sehen welches tool das problem verursacht

PS: Kann mir jemand seine config.plist für Clover kopieren? Ich brauch hier echt nen bisschen Hilfe bei dem Unterfangen 😊

----- update: komme nicht mehr in die Yosemite setup, habe wohl etwas in Clover zerlegt - selbes Bild wie beim normalen boot. Schach Matt für mich. Hilfe.

update 2: mir fällt grad auf das Clover immer mit nv web driver als flag booted obwohl ich explizit alles aus den flags lösche und nur nv_disable=1 setze, man bin ich grad genervt...

update3: bin drin! mit nvidia treibern!

jedoch:

- 1) kein sound (onboard!) auch nicht mit voodooHDA 2.8.7 oder aktuellste Version, was tun?
- 2) Sensoren bis auf Festplatten temperatur gehen auch nicht
- 3) USB 3.0 funktionalität wäre super

habe übrigens eine palit gtx 750 ti