

Erledigt

MSI-B150M Mortar i7-6700 mit ElCapitan

Beitrag von „al6042“ vom 10. September 2016, 00:13

Das liegt nicht an der Config.plist sondern wahrscheinlich an OsxAptioFixDrv.efi im Ordner /EFI/Clover/drivers64UEFI...

Nutze mal dazu den OsxAptioFix2Drv.efi...

Denn solltest du per Clover-Installer in den erweiterten Einstellungen sehen können.

Ansonsten möchte ich dich schon mal bitten, deine Hardware Details entweder in deiner Signatur oder deinem Profil, im Bereich "Über mich", einzutragen, da dass andauernde nach oben scrollen langsam öde wird... 😊