

Erledigt **Lenovo Display tausch**

Beitrag von „grt“ vom 15. September 2016, 13:01

innenrahmen (und andere einzelteile) kriegste bei epay

bislang hatte ich nur einmal das problem, dass ein display nicht erkannt wurde, und das war ein T60, das ein T42-sxga-display nicht haben wollte.

der inverter sollte bei gleicher displaygrösse eigentlich kein problem darstellen. kann auch sein, dass er fest am display hängt, zumindest ist das beim x220 so, ansonsten behält man den originalen.