

**Erledigt**

## **Yosemite Kernel-Problem Bootloader**

**Beitrag von „ThiAs“ vom 17. September 2016, 22:35**

Bootstick erstellt, das Tool von ralf. ausgeführt.

Enoch ausgeführt.

Unter Yosemite System/Library/Kernel den 10.10.5\_rc4 eingefügt.

Unter Extras wie beschrieben AppleRTC,FakeSMC, NullCPUPowerManagement, toledaARPT gepackt.

Boot.plist habe ich nicht geändert.

Rechner startet bleibt aber hängen bei: PCI Konfiguration begin