

Erledigt

IDT 7605 Ton funktioniert nicht (HP ProBook 6570b)

Beitrag von „al6042“ vom 24. September 2016, 15:44

Wenn die Layout-ID stimmt und genutzt wird, tauchen im Systembericht unter "Audio" -> "Intel High Definition Audio" die möglichen Ein- & Ausgänge auf.

Wenn dann noch der AppleALC funktioniert, werden die tatsächlich nutzbaren Ein- & Ausgänge unter "Geräte" angezeigt.