

Erledigt

HP Elitebook 2540p - El Capitan 10.11 - still waiting for root device

Beitrag von „wellini“ vom 29. September 2016, 13:47

Hallo,

mir ist es gelungen 10.9.1 mit myHack zu installieren,, habe die beiden grafic Kexte gelöscht und geladen, Er erkennt zwar meine Tastatur und touchpad, sowie kein Netzwerk, aber ansonsten läuft alles. Habe z.Zt einen WLAN USB dran, der funzt.

Tauschen der WLAN karte gegen DW1510 ohne erfolg,, da der Laptop die nicht akzeptiert. Verbaut ist eine centrino Advanced N6200.
Für Tastatur und touch bin ich immer noch am suchen.

Und weiter geht's

Wenn man im Bios bei Systemeinstellungen einen haken bei Betriebsunabhängige USB Unterstützung setzt, bootet auch El Capitan!

laden ohne probleme,, touch und Tastatur geht,, wenn jedoch rebootet wird, lädt er bis zu eingabe der tastatur,, hier ist dann kein Bild mehr zu sehen,, das liegt an den AppleIntelGraphics.kext und FB.kext . Diese müssen von der Platte wieder gelöscht werden, dann bootet die Platte.

Für heute ist schluß.