

**Erledigt**

## **USB 3.0 Karte unter Sierra mit Clover (VIA Technologies - VL80x xHCI USB 3.0)**

**Beitrag von „Werner\_01“ vom 3. Oktober 2016, 11:00**

Da bin ich mal gespannt.

Wenn das Ganze hier mit den anderen beiden Karten klappt, wie ich es mir denke, dann habe ich erst einmal erreicht, dass mir nicht schon die Hardware sofort beim Hochfahren aussteigt.

Dann kann man mit Wechselplatten basteln, ohne jedes Mal die Kiste zu zerlegen.

Ich habe ja hier auch noch eine PCI-Karte mit mit externer Stromversorgung drin und dazu Mac Pro 6.1 als Definition. Nur hat der echte Mac Pro ja gar keinen PCI-Slot mehr ... Das Teil, das unter Yosemite noch läuft, muss ich für El Capitan zwangsweise ausbauen.

Was zwar sauteuer aber in Sachen Kompatibilität 1A sein soll, sind die Sonnet Allegro-Karten.