

AppleALC - der dynamische AppleHDA Patcher

Beitrag von „al6042“ vom 7. Oktober 2016, 17:47

Ist den Audio im BIOS aktiviert?

in der Kextstat sehe ich keinen Hinweis auf alte Kexte gefunden.

Mit der DSDT an Board sollte aus der "Audio ID 0" deines Screenshots die ID 1 werden.

Das dies nicht geschieht, hängt entweder an einem Disabler.kext oder dem im BIOS deaktivierten Sound...

Trotzdem wundert mich, dass die AppleHDA geladen wird (laut kextstat.txt)...