

Erledigt

Kein Wlan nach Sleep

Beitrag von „Patricksworld“ vom 10. Oktober 2016, 12:03

Ersteinmal vielen lieben Dank für deine Mühe. Ich kann jetzt immerhin auf den injekt.kext verzichten. Allerdings besteht das Problem nach wie vor. Mal sehen, ob ich da nocheinmal irgendwann weiter komme. Und wegen linux. Das Problem wird wohl nicht ohne neuen Treiber gefixt werden können. Hab mich die letzten Tage damit rumgeschlagen. Solange der die Karte nicht mit der Atheros ID erkannt wird, lädt es der Kernelmodul nicht.

Falls jemand noch eine Idee hat, woran das hängen kann, dann meldet euch ruhig.