

Erledigt

OS X mit Gedenkpause bei GTX 750TI (vorher Radeon 5850)

Beitrag von „DaTec“ vom 17. Oktober 2016, 22:25

[@derHackfan](#)

nicht sofort Falsch verstehen! Ich wollte nur wissen ob er dies dort Aktiviert hat ?

Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, das wir bei einer GTX Karte die OOB lief ein Kollege dies aktiviert hatte und das System nicht richtig lief! Daher meine Frage.

Es kommt mir nur komisch vor, dass die Karten nicht Laufen da die HD5850 definitiv OOB Lauft. Bei einer Sapphire im Referenz Designe hatte ich damals nur das Problem das dies angezeigt wurde als HD 5000 Serie 2047MB aber diese lief dennoch 100% bei voller Leistung.

Nun kommt die Frage hast du das System [@ThiAs](#)

neu Installiert und erst LoadVBios und InjektATI aktiviert oder erst die ganzen Kext Dateien und dann erst Clover Konfiguriert ?