

Anleitung: macOS Sierra auf einem Kaby Lake/Skylake installieren

Beitrag von „ralf.“ vom 23. Oktober 2016, 19:02

Sleep ist bei der HD530 vom Monitor abhängig. Der Bug oben links ist bei Sierra leider normal.

Besser ne günstige Graka in der Bucht kaufen. z.B. eine Karte aus meiner Signatur.