

Erledigt

Bootproblem - MSI X99A-SLI PLUS i7 6800k

Beitrag von „derHackfan“ vom 24. Oktober 2016, 20:49

Und wenn du mal verschiedene SATA Steckplätze ausprobierst, also 0 + 1, oder 0 + 2, oder 1 + 3, oder andere mögliche Kombinationen?