

Erledigt

Nach Installation Hackintosh startet nicht!

Beitrag von „cul8ter“ vom 9. Juli 2012, 17:01

Ich habe sofort nach deinem Post so ziemlich alles was es zu deaktivieren gibt deaktiviert.
Spezielle Einträge für die Zusatzchips für Satavon Marvell, JMicron finde ich in meinem Bios nicht habe darum alles was ich in der Richtung vermute, deaktiviert.
Zum starten benötige ich die Startoption "maxmem=4096" ohne die gehts nicht.
Bin zur Zeit nicht zuhause sonst würd ich screenshots vom Bios mitposten!

Offensichtlich hat sich das Problem mit dem RAM nach dem Update auf 10.6.6 erledigt 😄

Ich bedanke mich noch recht hertlich für die Unterstützung

