

Erledigt

MSI-B150M Mortar i7-6700 mit ElCapitan

Beitrag von „cobanramo“ vom 28. Oktober 2016, 00:05

Hmm das kann sein, mangels HDMI Kabel konnte ich das noch nie testen ich benütze DVI Anschluss, es kann sein das Sound über HDMI nicht funktioniert, vielleicht gibts da erfahrene Kollegen. Teste doch mal die einzelnen Jack Ausgänge mit Kopfhörer oder externem Lautsprecher, bei mir hab ich diesbezüglich keine Probleme. (siehe bild)

Zu deinem fehlendem Clover start, Boote ins Bios, dort kannst du ins "Build-In Efi Shell" booten und dir einen Clover Boot String erstellen wenn du dessen mächtig bist,

Graphische menüführung fehlt leider im MSI Efi.

Alternativ startest du Windows, installierst dir den [Easy Uefi](#) und konfigurierst dir einen Clover Boot string, guck dir das Bild an, einen neuen Eintrag erstellen,

"DISK0", normalerweise ist dort der standard Efi partition, wählen

"File Path" richtig wählen so das es \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI aufruft, mit Clover benennen, speichern.

Zuletzt den erstellten Eintrag ganz oben auf die liste setzen und Neustarten, das wars.

Jetzt solltest du im MSI Efi einen "Clover" Eintrag haben, dieser sollte als erster Boot Instanz sein, kontrollieren und falls notwendig im MSI Bios/Efi zu erster stelle schieben.

So sollte es ohne USB Stick vom HD ins Clover booten, von dort kannst du jetzt zu welchem OS du willst.

Gruss

Coban

