

Erledigt

Kernel Panic bei Videowiedergabe unter Sierra

Beitrag von „al6042“ vom 28. Oktober 2016, 14:25

Die DSDT ist sauber, aber der Config.plist hat noch einiges gefehlt.

In Bezug auf die eingebaute Nvidia-Karte habe ich die entsprechenden Werte dafür, als auch für eine weitere Unterstützung der Onboard IGPU eingesetzt.

Dann noch auf iMac14,2 (wegen Nvidia-Karte) geändert und CsrActiveConfig ([SIP](#) deaktivierung) richtig eingestellt.

Teste dies mal...

Nicht vergessen den NVRAM-Reset durchzuführen, damit die neue Datei auch eingesetzt wird.