

**Erledigt**

## **Probleme Boot OSX El Capitan auf X99-Sli Board**

**Beitrag von „Brumbaer“ vom 12. November 2016, 02:04**

Da ist so viel drin, dass es mich ein wenig erschrickt. Für mich ist es schwer abzuschätzen was hilft und was nicht.

Ich würde auf Sierra setzen, da es die Broadwells etwas besser unterstützt und dann bei 0 anfangen, die ganzen Flags und alle Kexte mit Ausnahme der FakeSMC raus und mich dann voran testen. Ohne Board ist es für mich allerdings nicht möglich und per Forum zu nervig und langsam.

Selbst bei dem IMHO verkorksten SuperMicro Board, kam man mit einem Minimum an Flags aus.

Kernel CPU, Fix Ownership, und USB Inject, npci=0x2000, slide=0

An Patches einen damit die USB Ports erkannt werden und den BB Patch und das war es.

Das AsRock, sieht nicht viel anders aus. AsusAICPUPM statt KernelCPU.