

Erledigt

HP Elitebook 8460p mit Sierra - Grafikkarten Problem ATI Radeon HD6470M 1,0 GB

Beitrag von „Thogg Niatiz“ vom 12. November 2016, 12:10

Dann drücke dieses mal in Clover F4, um die originalen ACPI Tabellen nach EFI/Clover/ACPI/origin zu speichern. Von dort gibst du mir mal bitte die DSDT.aml.

Der ProBook Installer deaktiviert von sich aus schon die AMD Grafik, aber das scheint nicht mehr zu funktionieren. Daher schlage ich vor, dass wir sie in Betrieb lassen und dazu die DSDT selbst patchen. Wahrscheinlich müssen wir dann auch noch die AMD6000Controller.kext patchen, da die HD 6470M nicht enthalten ist.