

# Updated: [Anleitung] Acer Aspire E1-571 Hackintosh Sierra

Beitrag von „AndreasHH“ vom 15. November 2016, 19:44

[@Fredde2209](#) Klasse Anleitung, das sieht echt nach Arbeit aus 👍

Habe versucht Deine aktualisierte config.plist und dsdt.aml bei meinem laufenden Hackbook zu benutzen. Aber wie zu erwarten, ist die Hardware doch nicht "ähnlich" genug.

Da ich eigentlich nur noch scharf auf die korrekte Batterieanzeige 😊 bin , hab ich den verlinkten "ACPIBatteryManager" in den Kextordner kopiert. Er wird auch installiert, aber leider ist die Anzeige fehlerhaft (Bild). Hab ich nur die falsche Einstellung (schön Doppeldeutig 😄 ) oder komme ich doch nicht um das Patchen der dsdt herum (wäre Neuland für mich)? Sollte das hier in Deinen Post nicht passen, kann ich das auch in einen eigenen Post schieben.

Ich hoffe auf Hilfe, da ein Laptop ohne Batterieanzeige bisschen wie russisches Rollet ist 😄

Grüße Andreas