

Erledigt

## Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „darkey1991“ vom 19. November 2016, 17:42

werde sie gleich mal testen also fehler ja aber nach dem sicherheitsupdate unter 10.11.6 nicht mehr unter sierra müssen wir mal neu knobeln da läuft ja so einiges nicht naja dann bin ich mal testen bis gleich 😊

so [@al6042](#) zwischenstand sierra booted garnicht mit der dsdt fotos kommen nacher wenn ich fertig bin mit testen. EC bootet hat auch keine graka glitches mehr ich mache schnell ein backup und dann update ich auf die aktuellen updates unter 10.11.6 und berichte dann noch mal.

Edit 2 also mit der neuen dsdt läuft jetzt 10.11.6 mit aktuellen sicherheits updates ohne Fehler und auch die Intel530 läuft jetzt ohne Probleme nur sierra verweigert das booten komplet hier mal ein bild vom sierra boot mit -v und fake id 0x12345678