

Erledigt

Wäre das System kompatibel?

Beitrag von „YogiBear“ vom 22. November 2016, 22:30

Ich habe das Board noch nicht in Händen gehabt, aber der Vorgänger hatte eine Intelkarte. Daher gehe ich davon aus, dass WLAN nicht läuft und ersetzt werden müsste. Aber die Maßgabe war MiniITX mit Displayport, da stand nichts von oOB-WLAN 😊