

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 24. November 2016, 19:03

Für ein Z97 Board könnte hier der USB Power Patch helfen, vielleicht gab es da ein Problem und ein DSDT Patch könnte helfen... Ansonsten könnte es hier wirklich ein Problem mit USBInjectAll geben