

**Erledigt**

## **Gelöst: El Capitan, Lenovo s430: HDMI/DP-Out, HDMI Audio und internes Mic.**

**Beitrag von „xnopasaranx“ vom 3. Dezember 2016, 18:58**

Hier ist mal meine confing.plist zur Referenz. Vielleicht siehst du ja direkt ob ich irgendwo Quatsch gebaut habe.

EDIT: Hab in meinem Code Listing gerade selber schon diverse Fehler gefunden. Das korrigiere ich kurz, dann poste ich die Datei nochmal.

So jetzt weiß ich gerade aber auch nicht weiter. Da sind schon diverse Patches drin und ich denke die muss ich anpassen, jetzt nachdem ich nun eine neue platform-id injiziere. Aber welches sind die korrekten Werte und was von dem Zeug muss ich alles ändern?

LG und vielen Dank für die Hilfe!