

Erledigt

## Hackintosh erkennt nur einen CPU Kern!

Beitrag von „Werner\_01“ vom 6. Dezember 2016, 21:54

Warum hast du denn "Generate PStates" und "Generate C States" unter ACPI angekreuzt?

Die würde ich auch rausnehmen und versuchen die SSD.aml dann mit den ssdtPRGen passend zu deiner CPU zu erzeugen.

Die ganzen Fixes würde ich auch mal rausnehmen. Den Bootflag "npci=rootless=0" kenne ich gar nicht.

Bei den Rt Variables würde ich oben rechts unter BooterConfig "0x28" und unter CsrActiveConfig "0x67" setzen.