

Erledigt

Gelöst: Ozmosis F9 Sierra Ready -> Gigabyte Z97-D3H -> Boot erst nach 45 Sekunden

Beitrag von „griven“ vom 8. Dezember 2016, 22:53

Als erste Maßnahme würde ich mal eine NVRAM Reset machen (cmd+alt+p+r) damit lässt sich schon so manch merkwürdiges Verhalten beheben gerade wenn vorher schon eine andere OZ Version geflashed war wirkt das oft Wunder...