

Erledigt Hack mini mit EC

Beitrag von „Monchi_87“ vom 10. Dezember 2016, 13:29

[@al6042](#)

Den NVRAM reset unter Clover habe ich wie von dir verlinkt gemacht da ich bei der Neuinstallation tatsächlich mit dem FDP die SSD erst gelöscht und dann die Partition neu angelegt hatte. Ich habe das Gefühl dass sich dort nach dem Neustart nichts verändert hat.

Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den WLAN Stick (Edimax EW-7811Un) zum leben zu erwecken? Dann könne man TV auch drauf laufen lassen.

Laut dem ubuntuusers.de-Forum Handelt es sich um einen [RTL8188/92cu Chipset \(ID 7392:7811\)](#). Dazu habe ich leider nichts in Bezug auf Sierra gefunden.