

VIA VT2020/2021 (Z77X-D3H) mit DSDT Patch

Beitrag von „al6042“ vom 12. Dezember 2016, 18:18

Das liegt an der Layout-ID.

Deswegen meinte ich ja, dass die Truppe um das Produkt AppleALC sich mal um die Einfassung der ID 9 kümmert, die weiter oben als funktional beschrieben wurde.

Damit man die Jungs unterstützen kann, sollte die gepatchte AppleHDA mal installiert und getestet werden.

Wenn alles klappt, kann man mit beiliegendem Script eine Info.plist auf den Desktop zaubern. Diese Datei, der Hinweis auf die eingesetzte Layout-ID und der AppleHDA dann an die Truppe über den Thread bei Insanelymac bereitstellen und darum bitten, dass die ID in die nächste Version aufgenommen wird.