

Erledigt

## Fragen und plist konfigurieren. Hilfe benötigt

Beitrag von „MacGrummel“ vom 13. Dezember 2016, 02:10

Ich schätze mal, Du brauchst eine komplett neue Config-Liste. In der, die Du hier gepostet hast, stimmt für Deinen Rechner eigentlich nicht viel. Ich hab ja auch noch einen X58er, da werd ich Dir mal eine Test-Liste bauen.

Das fängt an mit einem ganz wesentlichen Haken: Du hast die Kext-Injection für Clover deaktiviert. Also müssen alle Extra-Kexte auf der System-Platte sein. Von dort werden sie aber nicht geladen, weil Du Apples [SIP \(System Integrity Protection\)](#) nicht abgeschaltet hast. Und dann kommst Du so natürlich auch nicht richtig in das System. Und die System-Definition als MacPro3,1 funktioniert mit macOS Sierra auch nicht mehr richtig. Ich hab jetzt mal auf MacPro5,1 umgestellt.

Aber das ist kein Wunderwerk, sondern durch ein [paar Clicks](#) zu beheben..