

Erledigt

Gelöst: Ozmosis F9 Sierra Ready -> Gigabyte Z97-D3H -> Boot erst nach 45 Sekunden

Beitrag von „Leggalucci“ vom 13. Dezember 2016, 19:01

[Zitat von griven](#)

Hum das Z97-D3H gibt es in 2 Versionen Rev. 1.0 und Rev. 1.1 kannst Du ausfindig machen welche Revision Du besitzt? Der Rom in der DB ist für die Rev. 1.0 des Boards und mag sich zwar auf ein Rev. 1.1 Board flashen lassen aber das könnte das Verhalten erklären...

Tatsächlich, Ich habe die Revision 1.1

Dann muss ich wohl leider damit leben - oder aber ich befasse mich mit Clover und nehme das Standard Bios. Da fange ich aber bei 0 an und mein Mac läuft doch so schön ...;-)