

Diskussionen zu Mountain Lion Installationsstick

Beitrag von „humusschicht“ vom 21. Juli 2012, 06:48

Hi Leute, erstmal ganz großes Dankeschön an den Threadersteller für die Anleitung und den Support.

Habe ein kleines Problem, alles nach Anleitung ausgeführt, komme auch in die gewohnte Installationsumgebung danach jedoch kommt direkt dieses nette Bildchen. Was läuft da schief ?

Würde es gerne auf folgendes System bringen: Asrock H77-ITX mit i5-3570k (ohne weitere Graka)

Edit: Ok Problem gefunden, lag an nichtvorhandener smbios.plist usw.... ging wohl irgendwo verloren 😊

Edit2: Installation erfolgreich abgeschlossen... Reboot... nun erhalte ich immer Kernel Panic von IntelCPUPowermanagment... liegt wohl am Board, kenne mich leider gar nicht mit Hackintosh's aus 😞