

Erledigt

Gelöst: Ozmosis F9 Sierra Ready -> Gigabyte Z97-D3H -> Boot erst nach 45 Sekunden

Beitrag von „Leggalucci“ vom 17. Dezember 2016, 11:11

Tausendthank Euch allen für die super Hilfe! Es ist geschafft, die Ursache(n) sind gefunden. Es war eine blöde Kombination vom RAM und CMOS-Reset.

- 2 RAM Riegel 4GB Ballistik sport sind defekt. Sobald ich diese einstecke, kommen die Bootprobleme. Ich hatte aber zuvor alle RAM-Module getauscht, keine Veränderung. Erst jeweils nach einem CMOS-Reset hat es funktioniert und ich konnte die defekten Module ausfindig machen

- Dank [@griven](#) habe ich aber auch gleich die korrekte Bios Version 1.1 eingespielt

LÄUFT!

Jetzt brauch ich zwei 8er RAM Riegel, könnt ihr welche besonderen empfehlen für Hackintosh, oder ist das egal ?

Viele Grüße und nochmal Danke für das nun HappyWeekend 😊

