Funktioniert - BCM94360CD Combo Karte für Hackintosh (Mac OS X) Flughafen Computer

Beitrag von "Nio82" vom 19. Dezember 2016, 19:03

Ja diese Karten sind bekannt, bei mir ist auch gerade eine aus China unterwegs, aber um einiges günstiger als von Amazon. <u>Apple WiFi Karte BCM943602CS mit PCI-E Adapter günstig bei eBay</u>

Wegen des nicht funktionierenden USB Port, hast du auch überprüft ob der Steckplatz im Bios Aktiviert ist? Es ist bei manchen BIOS möglich jeden USB Port einzeln zu aktivieren oder deaktivieren.

Es wurde hier im Forum auch schon mal berichtet, das bei solch einer Apple WiFi Karte Bluetooth dennoch per Kext zum laufen gebracht werden musste.